Totaalvisie Mariaheide, huidige situatie. (2023)



verhoogd kruispunt

haaientanden + B1

groenvak

wegversmalling

zebrapad

afschermpaaltje

fietsstraat

rijbaankussen

gele onderbroken lijn